

АКТ

Обследования технического состояния сооружения: водопроводные сети 21 микрорайон,
инв. №20161009

По адресу: г.Октябрьский, водопровод от водопроводного колодца у д.№2 до водопроводного колодца у д.№41 по ул. Трипольского

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Сорокин Н.В.

Главный инженер

Члены комиссии:

Миквабия Н.А.

Начальник ПТО

Кашапов Р.И

Начальник ЦЭГВС

Произведено визуальное обследование технического состояния сооружения: водопровод от водопроводного колодца у д.№2 до водопроводного колодца у д.№41 по ул. Трипольского с целью выявления дефектов, причин возникновения и количественной оценки повреждений.

Комиссией установлено:

I. Общие сведения:

- 1.Материал труб: сталь
2. Диаметр труб: 100мм
3. Год постройки - 1949 год.
4. Год и вид последнего ремонт - 2023г текущий ремонт
5. Протяженность сети 173 п.м.

II. Описание состояния обследуемого сооружения: водопровод от водопроводного колодца у д.№2 до водопроводного колодца у д.№41 по ул. Трипольского находится в аварийном состоянии. Износ водопровода составляет 100%, трубы коррозированы с многочисленными раковинами. Изоляции труб нет. Производить ремонт нецелесообразно. Задвижка Д=100мм не исправна. Корпус треснут, шток сломан.

III. Заключение

В результате осмотра водопровода от водопроводного колодца у д.№2 до водопроводного колодца у д.№41 по ул. Трипольского комиссия пришла к заключению: водопровод нуждается в замене. Необходимо произвести замену стальных труб на п/этиленовые трубы. Заменить запорную арматуру - задвижку диаметром 100мм.

Председатель комиссии:

Сорокин Н.В.

Члены комиссии:

Миквабия Н.А.

Кашапов Р.И

