УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУП «ОКВК» РБ
_____А.В. Захаров
«___»_____2025г.

АКТ

Обследования технического состояния сооружения: водопроводные сети поселок Туркменево 20161041

По адресу: г.Октябрьский, водопровод по ул.Кожзаводская от д.№2 до д. №14

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Сорокин Н.В. Главный инженер

Члены комиссии:

Миквабия Н.А. Начальник ПТО

Кашапов Р.И Начальник ЦЭГВС

Произведено визуальное обследование технического состояния сооружения: водопровод по ул.Кожзаводская от д.№2 до д. №14 с целью выявления дефектов, причин возникновения и количественной оценки повреждений.

Комиссией установлено:

I. Общие сведения:

1.Материал труб: сталь

2. Диаметр труб: 89 мм

3. Год постройки: 1968 год.

4. Год и вид последнего ремонта - 2023г текущий ремонт

5. Протяженность сети 112 п.м.

II. Описание состояния обследуемого сооружения: водопровод по ул.Кожзаводская от д.№2 до д. №14 находится в аварийном состоянии. Износ водопроводов составляет 100%, трубы коррозированы с многочисленными раковинами. Изоляции труб нет. Производить ремонт нецелесообразно.

III. Заключение

В результате осмотра водопровода по ул.Кожзаводская от д.№2 до д. №14 комиссия пришла к заключению: водопровод нуждается в замене. Необходимо произвести замену стальных на п/этиленовые трубы.

Председатель комиссии:

Сорокин Н.В.

Члены комиссии:

Миквабия Н.А.

Кашапов Р.И