УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУП «ОКВК» РБ
_____А.В. Захаров
«__»_____2026 г.

АКТ

Обследования технического состояния сооружения: водопроводные сети 34 микрорайона, инв.№ 20161002

По адресу: г.Октябрьский, водопровод от водопроводного колодца до точки -1 в районе д.№81 по ул.проспект Ленина

Председатель комиссии:
Сорокин Н.В. Главный инженер

Члены комиссии:
Миквабия Н.А. Начальник ПТО

Кашапов Р.И. Начальник ЦЭГВС

Произведено визуальное обследование технического состояния сооружения: участка водопровода от водопроводного колодца до точки -1 в районе д.№81 по ул.проспект Ленина с целью выявления дефектов, причин возникновения и количественной оценки повреждений.

Комиссией установлено:

I. Общие сведения:

1. Материал труб: сталь
2. Диаметр труб: 200 мм
3. Год постройки: 1988 год
4. Год и вид последнего ремонта - 2025г текущий ремонт
5. Протяженность сети 130 п.м.

II. Описание состояния обследуемого сооружения: участок водопровода от водопроводного колодца до точки -1 в районе д.№81 по ул.проспект Ленина находится в аварийном состоянии. Износ водопроводов составляет 100%, трубы коррозированы с многочисленными раковинами. Изоляции труб нет. Производить ремонт нецелесообразно.

III. Заключение

В результате осмотра участка водопровода от водопроводного колодца до точки -1 в районе д.№81 по ул.проспект Ленина комиссия пришла к заключению: водопровод нуждается в замене. Необходимо произвести замену стальных труб на п/этиленовые трубы.

Председатель комиссии:
Сорокин Н.В.

Члены комиссии:
Миквабия Н.А.

Кашапов Р.И.