

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГУП «ОКВК» РБ

А.В. Захаров

2022 г.



АКТ

Обследования технического состояния сооружения: водопроводные сети городские водоводы №20161049

По адресу: г.Октябрьский, окружной водовод от 5-ой перемычки до ул.Кызыл Маяк (от т.1 в районе ж.д.№48 до т.2 в районе ж/д №25 по ул. Озерная)

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Сорокин Н.В

Главный инженер

Члены комиссии:

Захаров В.М.

Начальник ПТО

Кашапов Р.И

Начальник ЦЭГВС

Произведено визуальное обследование технического состояния сооружения: окружной водовод от 5-ой перемычки до ул.Кызыл Маяк (от т.1 в районе ж.д.№48 до т.2 в районе ж/д №25 по ул. Озерная) с целью выявления дефектов, причин возникновения и количественной оценки повреждений .

Комиссией установлено:

I. Общие сведения:

1.Материал труб: сталь

2. Диаметр труб: 300мм

3. Год постройки 1983 год.

4. Год и вид последнего ремонт – 2022г текущий ремонт

5. Протяженность сети 400 п.м..

II. Описание состояния обследуемого сооружения: окружной водопровод от 5-ой перемычки до ул.Кызыл Маяк (от т.1 в районе ж.д.№48 до т.2 в районе ж/д №25 по ул. Озерная) находится в аварийном состоянии. Износ водопроводов составляет 100%, трубы корродированы с многочисленными раковинами. Изоляции труб нет. Производить ремонт нецелесообразно.

III. Заключение

В результате осмотра окружной водопровод от 5-ой перемычки до ул.Кызыл Маяк (от т.1 в районе ж.д.№48 до т.2 в районе ж/д №25 по ул. Озерная) комиссия пришла к заключению: водопровод нуждается в замене. Необходимо произвести замену стальных труб Д=300мм на п/этиленовые трубы Д=315мм, протяженность 400 п.м. открытым способом.

Председатель комиссии:

Сорокин Н.В.

Члены комиссии:

Захаров В.М.

Кашапов Р.И