



Утверждаю:  
Директор ГУП «ОКВК» РБ  
А.В.Захаров

### ВЕДОМОСТЬ

обнаруженных дефектов сооружения и оборудования по состоянию на февраль 2026 года

№	Наименование объекта и оборудования	Выявленные дефекты	Необходимые материалы	Кол-во	Срок устранения	Приход мет.лома от списания
1	Участок водопровода от водопроводного колодца до точки -1 в районе д.№81 по ул.проспект Ленина  Сталь Д=200мм.  Год постройки 1988 в эксплуатации 38 лет  водопроводные сети 34 микрорайона инв.№20161002	Износ водопровода составляет 100%, трубы коррозированы с многочисленными раковинами. Изоляции труб нет.	Труба п/эт. Д=160мм Муфта Д=110мм Муфта Д=160мм Втулка Д=110мм Втулка Д=160мм Фланец Д=110мм Седелка Д=160мм Фланец Д=160мм Тройник 160х110х160мм Переход Д=219х159 Отвод 90° Д=159х6 Труба ст. Д=159х6 Фланец Д=150мм Фланец Д=100мм Задвижка Д=150мм Болты с гайками М20 Болты с гайками М16 Песок	131,04п.м. 1шт 4шт 1шт 2шт 1шт 1шт 2шт 1шт 1шт 3шт 3п.м. 4шт 1шт 2шт 16шт 8шт 40,04м <sup>3</sup>	2026 год	

Начальник ПТО

Миквабия Н.А.

Начальник ЦЭГВС

Кашапов Р.И.

Инженер ПТО

Хужахметов Н.Ш.