



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУП «ОКВК» РБ
А.В. Захаров
2025 г.

АКТ

Обследования технического состояния сооружения: водопроводные сети городские водоводы, инв.№ 20161049

По адресу: г.Октябрьский, водопровод по ул.Герцена от водопроводного колодца у д.№22 до водопроводного колодца у д.№36/2 по ул.Фрунзе

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Сорокин Н.В.

Главный инженер

Члены комиссии:

Миквабия Н.А.

Начальник ПТО

Кашапов Р.И.

Начальник ЦЭГВС

Произведено визуальное обследование технического состояния сооружения: водопровода по ул.Герцена от водопроводного колодца у д.№22 до водопроводного колодца у д.№36/2 по ул.Фрунзе с целью выявления дефектов, причин возникновения и количественной оценки повреждений.

Комиссией установлено:

I. Общие сведения:

1. Материал труб: сталь

2. Диаметр труб: 200 мм

3. Год постройки: 1970 год.

4. Год и вид последнего ремонта - 2023г текущий ремонт

5. Протяженность сети 470 п.м.

II. Описание состояния обследуемого сооружения: водопровод по ул.Герцена от водопроводного колодца у д.№22 до водопроводного колодца у д.№36/2 по ул.Фрунзе находится в аварийном состоянии. Износ водопроводов составляет 100%, трубы корродированы с многочисленными раковинами. Изоляции труб нет. Производить ремонт нецелесообразно.

III. Заключение

В результате осмотра водопровода по ул.Герцена от водопроводного колодца у д.№22 до водопроводного колодца у д.№36/2 по ул.Фрунзе комиссия пришла к заключению: водопровод нуждается в замене. Необходимо произвести замену стальных труб на п/этиленовые трубы.

Председатель комиссии:

Сорокин Н.В.

Члены комиссии:

Миквабия Н.А.

Кашапов Р.И.