

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГУП «ОКВК» РБ

А.В. Захаров

« ___ »

2025 г.



АКТ

Обследования технического состояния сооружения: водопроводные сети городские квартала №1, инв.№ 20161011

По адресу: г.Октябрьский, водопроводный ввод к д.№22 по ул.проспект Ленина

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Сорокин Н.В. _____ Главный инженер

Члены комиссии:

Миквабия Н.А. _____ Начальник ПТО

Кашапов Р.И. _____ Начальник ЦЭГВС

Произведено визуальное обследование технического состояния сооружения: водопроводный ввод к д.№22 по ул.проспект Ленина с целью выявления дефектов, причин возникновения и количественной оценки повреждений.

Комиссией установлено:

I. Общие сведения:

1. Материал труб: сталь
2. Диаметр труб: 50 мм
3. Год постройки: 1970 год.
4. Год и вид последнего ремонта - 2023г текущий ремонт
5. Протяженность сети 60 п.м.

II. Описание состояния обследуемого сооружения: водопроводный ввод к д.№22 по ул.проспект Ленина находится в аварийном состоянии. Износ водопроводов составляет 100%, трубы коррозированы с многочисленными раковинами. Изоляции труб нет. Производить ремонт нецелесообразно.

III. Заключение

В результате осмотра водопроводного ввода к д.№22 по ул.проспект Ленина комиссия пришла к заключению: водопровод нуждается в замене. Необходимо произвести замену стальных труб на п/этиленовые трубы.

Председатель комиссии:

Сорокин Н.В.

Члены комиссии:

Миквабия Н.А.

Кашапов Р.И.