

Утверждаю:
Директор ГУП «ОКВК» РБ
А.В.Захаров



ВЕДОМОСТЬ

обнаруженных дефектов сооружения и оборудования по состоянию на октябрь 2025 года

№	Наименование объекта и оборудования	Выявленные дефекты	Необходимые материалы	Кол-во	Срок устранения	Приход мет.лома от списания
1	Водопровод по ул.Кожзаводская от д.№2 до д.№14 Сталь Д=89мм. Год постройки 1968 в эксплуатации 57 лет Водопроводные сети поселок Туркменево (инв.№20161041)	Износ водопровода составляет 100%, трубы коррозированы с многочисленными раковинами. Изоляции труб нет. Производить ремонт нецелесообразно.	Труба ПЭ Д=63 Муфта п/э Д=63 Седелка п/э Д=63х1 Тройник п/э Д=63 Отвод п/э 90 Д=63мм Фланец Д=65мм. Муфта ст. Д57мм. Муфта п/э Д63х2 Болты М16 с гайками Техрезина	112,3п.м. 1шт. 8шт. 1шт. 1шт. 1шт. 1шт. 2шт. 8шт. 0,04кг.	2026 год	

Начальник ПТО

Миквабия Н.А.

Начальник ЦЭГВС

Кашапов Р.И.

Инженер ПТО

Хужахметов Н.Ш.