

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

на текущий ремонт 1-2 подъездов (подъезд , тамбур)

ул. Дружбы Народов д.18А

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Текущий ремонт МОП (приквартирные холлы, лестничные марши, м/провод)</b>				
1	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	м2	524	
2	Окрашивание водоземлюсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	м2	1014	
3	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	м2	10	
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	1014	
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов оконных: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	52	
6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных плинтусов: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	128	
7	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	м2	18	
8	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (перила)	м2	32	
9	Окраска масляными составами: деревянных поручней	м2	16	
10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стволов мусоропровода: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	60	
11	Окраска масляными лючков мусоропровода: за 2 раза	м2	6	
12	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	м2	40	
13	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	м2	8	
14	Ремонт напольной плитки: до 6 шт.	шт	16	
<b>Раздел 2. Текущий ремонт тамбуров</b>				
1	Очистка поверхности щетками (потолок, стены)	м2	6	
2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолок	м2	4	
3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолок	м2	4	
4	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	м2	4	
5	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолок	м2	4	
6	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м2	4	
7	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	20	
8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	20	
9	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	м2	20	
10	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	м	10	
11	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	20	
12	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	4	
13	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	м2	4	
14	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	1,0	
15	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	4	
Начальная максимальная стоимость выполнения работ 700 000,00 семьсот тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС.				

Составил: вед. инженер ПТО \_\_\_\_\_ Седова Е. В.  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник ПТО \_\_\_\_\_ Донская В. Н.  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №

на текущий ремонт 6-го подъезда (подъезд ,тамбур)

ул. Омская, д. 62

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Текущий ремонт МОП 6-го подъезда (приквартирные холлы, лестничные марши, м/провод)</b>				
1	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35%	м2	262	
2	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской с расчисткой старой краски более 35%	м2	507	
3	Перетирка штукатурки: внутренних помещений	м2	5	
4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	507	
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов оконных: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	26	
6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных плинтусов: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	64	
7	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	м2	9	
8	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 2 раза (перила)	м2	16	
9	Окраска масляными составами: деревянных поручней	м2	8	
10	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стволов мусоропровода: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	30	
11	Окраска масляными лючков мусоропровода: за 2 раза	м2	3	
12	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	м2	20	
13	Простая окраска масляными составами по дереву: заполнения дверных проемов	м2	4	
14	Ремонт напольной плитки: до 6 шт.	шт	8	
<b>Раздел 2. Текущий ремонт тамбура 6-го подъезда</b>				
1	Очистка поверхности щетками (потолок, стены)	м2	3	
2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	м2	2	
3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	м2	2	
4	Отделка потолков мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	м2	2	
5	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	2	
6	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м2	2	
7	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	10	
8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	10	
9	Отделка стен внутри помещений мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм)	м2	10	
10	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню откосов при ширине: до 200 мм плоских	м	5	
11	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	м2	10	
12	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	м2	2	
13	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	м2	2	
14	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	0,5	
15	Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях из плиток: гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных	м2	2	
Начальная максимальная стоимость выполнения работ 400 000,00 (четыреста тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС.				

Составил: вед. инженер ПТО \_\_\_\_\_ Седова Е. В.  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: Начальник ПТО \_\_\_\_\_ Донская В. Н.  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Согласовано:  
 Главный инженер АО "ЖТ № 1"  
 \_\_\_\_\_ Нарижний А.И.

## ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

На текущий ремонт МОП по ул. Менделеева, д. 6 (1,2,3,5,6,7,8 подъезды)

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Ремонт подъездов с тамбурами 1,2,3,5,6,7,8</b>				
1	Перетирка штукатурки: внутренних помещений потолков	м2	7	
2	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2	мест	3,5	
3	Перетирка штукатурки: внутренних помещений стен	м2	14	
4	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски до 10%	м2	684,6	
5	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	446,25	
6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	25,2	
7	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных откосов оконных: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	м2	0,56	
8	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	м2	0,42	
9	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград(перила, решетки в предподвальное помещение): без рельефа за 2 раза	м2	109,2	
10	Окраска масляными составами: поручней	м2	45,5	
11	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных полов: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (плинтусов)	м2	94,5	
12	Окраска масляными составами: торцов лестничных маршей	м2	50,204	
13	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных тамбурных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (с 2ух сторон)	м2	26,6	
14	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных входных дверей: за два раза с расчисткой старой краски до 10% (с 2ух сторон) (1-8 под)	м2	44,0	
15	Ремонт и окраска цоколя	м2	380,0	
<b>Начальная максимальная стоимость выполнения работ 450 000,00 (четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) с учетом НДС.</b>				

Составил: вед. Инженер ПТО \_\_\_\_\_ Седова Е. В.  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: начальник ПТО \_\_\_\_\_ Донская В. Н.  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]